


令和 7 年 9 月 1 8 日
小平・村山・大和衛生組合

【ごみ処理に支障はありません】当組合敷地内のボヤについて

- 1 出火場所
不燃物積替場西側 廃棄物置場付近
- 2 出火時間
令和 7 年 9 月 17 日 (水) 9 時 25 分頃
- 3 作業内容
防水材・塗料などの不要な資材の処分作業
- 4 作業従事者
JV 職員 1 名、JV 作業員 3 名
- 5 出火原因
 - ・詳細は消防にて確認中
 - ・セレガード D S (ケイ酸質系塗布防水材) にウレタン防水材 (プルーフロン) を混ぜ固化作業中にボヤが発生
- 6 被害状況
 - ・けが人なし
 - ・新ごみ処理施設及び既存施設には影響なし
 - ・トロ舟 1 台 (セメント等を混ぜるプラスチック製)
- 7 経過
 - 9 : 2 5 頃 不燃物積替場西側 (組合敷地最西) にてボヤ発生後、JV 作業員が JV 職員へ連絡
 - 9 : 2 8 頃 JV 職員が現場確認後、119 番通報
 - 9 : 2 8 頃 JV 作業員が散水にて鎮火 (JV 職員が消火器使用前に鎮火)
 - 9 : 3 0 頃 JV 職員から JV 所長・組合職員が連絡を受け、現地へ向かう
 - 9 : 3 5 頃 小平消防署小川出張所ほか到着 (10 台程度)
鎮火確認後に、現場確認及び事業聴取
 - 1 0 : 5 0 頃 小平消防署撤収

8 現場状況



9 再発防止策

- ・ボヤの原因を追究し、再発防止のため具体策を立てます。
- ・作業手順に関する再教育を行います。
- ・作業前の危険予知（KY）活動の重要性を再周知します。
- ・再発防止策を定期的に見直し、適宜修正を行います。